

10 dages forespørgsel

Asbest på rådhuset

Byrådet har af Teknik og Miljø modtaget en redegørelse for det aktuelle arbejde med asbestsanering på Aarhus Rådhus. Redegørelsen forholder sig imidlertid ikke til sikkerheden på rådhuset, og da vi har bemærket, at ventilationsanlægget har været slukket på Rådhuset er vi nysgerrige på om ventilationsanlægget er blevet slukket grundet risiko eller frygt for asbest kontaminering. Teknik og Miljø bedes derfor besvare følgende spørgsmål:

- 1) Er ventilationsanlægget på Rådhuset blevet slukket af årsager relateret til asbest?
- 2) Hvis ikke, hvad er da årsagen til at ventilationsanlægget er eller har været slukket?
- 3) Hvis ventilationsanlægget er eller har været slukket af årsager relateret til asbest, beskriv venligst hvilken frygt/risiko som ligger til grund.
- 4) Er der fundet asbest i ventilationskanalerne/ventilationsanlægget/ventilationsafkast over/under grænseværdien på 0,003 fibre/cm³?
- 5) Hvornår er man blevet opmærksom på, at der kan være asbest over/under grænseværdien i ventilationen?
- 6) Hvornår blev ventilationsanlægget slukket?
- 7) I hvilken periode (årrække?) har medarbejdere/politikere/gæster potentielt været udsat for påvirkning fra asbest via ventilationen?
- 8) Hvorfor er det ikke blevet kommunikeret til dem som færdes på Rådhuset at der er blevet slukket for ventilationen og hvad årsagen er?

Med venlig hilsen

På vegne af Jakob Søgaard Clausen (DD), Henrik Arens (UFP) og Metin Lindved Aydin (RV)