


Foreløbig tilstandsrapport

Beder Kirkesti



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune


Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

Vejnavn	Beder Kirkesti
Vejnr.	7510521.0
Start ved	Byagervej
Beskrivelse af vejanlægget	Grusvej mod nord fra Byagervej til Beder Kirkesti nord.
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> Rabat skal reguleres på ca. 50 % af vejens længde. Vejen skal reguleres før overdragelse. <u>Aarhus Kommunes kommentar:</u> Rabat reguleres på ca. 50 % af vejens længde. Vejen reguleres før overdragelse.
	Dato 31-05-2024  _____ Underskrift
	Dato _____ Underskrift

SWECO 

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Beder Kirkesti				
Vejnr.	7510521.0				
Start ved	Byagervej				
Kørebane:					
<input type="checkbox"/>	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 2
<input type="checkbox"/>	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet			
Fortove / kantsten:					
<input type="checkbox"/>	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 2
<input type="checkbox"/>	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 3
<input type="checkbox"/>	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet			
Afvanding					
<input type="checkbox"/>	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 4.1
<input type="checkbox"/>	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 4.2
<input checked="" type="checkbox"/>	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej X	Bilag 4.3
Vejens udstyr					
<input checked="" type="checkbox"/>	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.	Egnet for nedklassificering:	Ja X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold					
<input checked="" type="checkbox"/>	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja X	Nej	

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Beder Kirkesti		
Vejnr.	7510521.0		
Start ved	Byagervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:		80,0 %	
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:			
		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold (huller, ujævnheder, etc.):			
		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Påtænkte udbedringsarbejder (Afskalninger og slaghuller) (Afskalning) (Afskalning)			
<u>Aarhus Kommunes kommentar:</u>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-30deg); display: inline-block;"> Skemaet er ikke relevant for strækningen </div>			
Besigtigelse	Dato:	29-04-2024	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto Video
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
Vejens længde:	540 meter		
Vejens areal:	1620 kvadratmeter		
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):	0		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T1		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 2.1

Vurderingskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Beder Kirkesti					
Vejnavn	Vejnr.	7510521.0				
Start ved	Byagervej					
Areal						
		1620	m2.			
Vejlængde						
		540	m.			%
Trafikklasse						
	T1			Levetid ny	28,0	år.
				Levetid nu	22,4	år.
				Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	22,4	år.
						80,0
						80,0
Skadestype	Bedømmelse	Skadens omfang			Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
	Hvad registreres	%				
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm		m.	1,5	2	2,96
		af vejens længde				
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger			0,0	1,5	0,00
		ens længde				
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	0		0,0	14	0,00
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0		0,0	18	0,00
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0			30	0,00
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0	m2.		17	0,00
		af vejens				
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1	
		af vejens længde				
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	0	m2.	0,0	5	0,00
		af vejens areal				
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	8	0,00
		af vejens areal				
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	1	0,00
		af vejens areal				
	Skadessum total (5)					2,96
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					2,96

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Beder Kirkesti		
Vejnr.	7510521.0		
Start ved	Byagervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			
Påtænkte udbedningsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal anføres)			
Skemaet er ikke relevant for strækningen			
Besigtigelse	Dato:	29-04-2024	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto <input type="checkbox"/> Video <input type="checkbox"/>
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
	Sider m fortov/kantsten	Rækker flise	
Fortovslængde:	0 <u> </u> 0 meter	Antal fliser	0
Fortovsareal:	<u> </u> 0 m ² .		
Kantstenslængde:	0 <u> </u> 0 meter	Antal kantsten	0 Stk.
Antal nedløbsriste:	<u> </u> 0		
År for Etablering (hvis kendt):	<u> </u>		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T0		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Beder Kirkesti				
Vejnr.	7510521.0				
Start ved	Byagervej				
Besigtigelse	29-04-2024		Initialer: JPP		
Besigtigelsesform	Videoptagelse		Andet _____		
Skadestyper	(1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	%		Krav	
Kanter	Kant > 3 cm			Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm			x 10 %	
Knækkede fliser	Alle				
Afskalninger	Alle				
Manglende sten og fliser	Alle	Stk	0		
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m ²	0		
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm		0	Må ikke forekomme	
	Horisontalt > 5 cm		0	forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse	T0				
T0 =	Fortove og cykelstier				

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Beder Kirkesti		
Vejnr.	7510521.0		
Start ved	Byagervej		
Egnethed for nedklassif			
Kan tilstanden af alle elementer (b):		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	Materialer: JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:	Ukendt		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rist		<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	<input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	<input type="checkbox"/> stk. plast <input type="checkbox"/> stk. beton
Noter:			

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Beder Kirkesti		
Vejnr.	7510521.0		
Start ved	Byagervej		
Egnethed for nedklassificering			
Kan tilstanden af alle elementer		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	er: JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:		Ukendt	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 4.3
Ikke relevant
Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Beder Kirkesti		
Vejnr.	7510521.0		
Start ved	Byagervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	29-04-2024	Initialer: JPP
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input checked="" type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	ca. 50 %
Grøft:		<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Beder Kirkesti		
Vejnr.	7510521.0		
Start ved	Byagervej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Påtænkte udbedningsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>29-04-2024</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af element:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	Omfang (%):	<u>100</u>	Bemærkning:
<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig		_____	<u>Vejskilte</u>
<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		_____	_____
Noter:			