


Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

| | |
|-----------------------------------|--|
| Vejnavn | Tåstumvænget |
| Vejnr. | 7518892.1 |
| Start ved | Tåstumvænget til skolen |
| Beskrivelse af vejanlægget | Vej mod øst fra Tåstumvænget (stamvej) |
| Resultat | <p>Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> |
| Noter | <p>Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p><i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i></p> <p>2 defekte kantsten skal udskiftes Hajtænder skal retableres</p> <p>Aarhus Kommunes bemærkninger:</p> <p>Sten- og flisebelægnings 2 defekte kantsten bliver udskiftet. Alle knækkede fliser bliver udskiftet.</p> <p>Vejens udstyr Hajtænder bliver retableret.</p> |
| | Dato 03-06-2024  _____ Underskrift |
| | Dato _____ Underskrift |

SWECO 

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|----|---|-----|-----------|---------|
| Vejnavn | Tåstumvænget | | | | | | |
| Vejnr. | 7518892.1 | | | | | | |
| Start ved | Tåstumvænget til skolen | | | | | | |
| Kørebane: | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 2 | |
| <input type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 3 | |
| <input type="checkbox"/> | Grusbelægning: | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet | | | | | |
| Fortove / kantsten: | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | X | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> | Grusbelægning: | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet | | | | | |
| Afvanding | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brønde | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ledninger | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.2 | |
| <input type="checkbox"/> | Rabat/trug og grøft | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 4.3 | |
| Vejens udstyr | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | X | Bilag 6 |
| Øvrige forhold | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.: | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen: | Ja | | Nej | X | |

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|---|-------------------|------------------|
| Vejnavn | Tåstumvænget | | | | |
| Vejnr. | 7518892.1 | | | | |
| Start ved | Tåstumvænget til skolen | | | | |
| Areal | 1307 | m2. | | | |
| Vejlængde | 191 | m. | | | % |
| Trafikklasse | T1 | | Levetid ny | 28,0 | år. |
| | | | Levetid nu | 16,5 | år. |
| | | | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 16,5 | år. |
| | | | | | 59,0 |
| | | | | | 59,1 |
| Skadestype | Bedømmelse | | | | |
| | Hvad registreres | Skadens omfang | | Skades- faktor | Skadesgrad (4) |
| | | Abs. Mål | % | | |
| Langsgående revner | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm | 0 | m. | 0,0 | 2 |
| | | | | | af vejens længde |
| Samlingsrevner | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger | 190 | m. | 99,5 | 1,5 |
| | | | | | af vejens længde |
| Krakeleringer | Samlet areal af krakelerede områder | 0 | m2. | 0,0 | 14 |
| | | | | | af vejens areal |
| Afskalninger | Samlet areal af afskalninger | 1 | m2. | 0,1 | 18 |
| | | | | | af vejens areal |
| Slaghuller | Samlet areal af Slaghuller | 0 | m2. | 0,0 | 30 |
| | | | | | af vejens areal |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunker og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere | 2 | m2. | 0,2 | 17 |
| | | | | | af vejens areal |
| Sporkøring (2) | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere | 0 | m. | 0,0 | 1 |
| | | | | | af vejens længde |
| Udtørring (stentab) | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab | 5 | m2. | 0,4 | 5 |
| | | | | | af vejens areal |
| Lapper - pletvise | Samlet areal af lapper | 0 | m2. | 0,0 | 8 |
| | | | | | af vejens areal |
| Andre Lapper (3) | Samlet areal af lapper | 8 | m2. | 0,6 | 1 |
| | | | | | af vejens areal |
| | Skadessum total (5) | | | | 155,72 |
| | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6) | | | | 154,34 |

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| Vejnavn | Tåstumvænget | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|------|--------------------------------|--------------|
| Vejnr. | 7518892.1 | | | | |
| Start ved | Tåstumvænget til skolen | | | | |
| Besigtigelse | Dato: | 22-05-2024 | | Initialer: | JPP |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto | Videoptagelse | Andet _____ |
| Skadestyper | Bedømmelse (1) | | | | Bemærkninger |
| | Alvorlighed | Omfang | | Krav | |
| | | Abs. Mål | % | | |
| Kanter | Kant > 3 cm | m | 0 | Må ikke forekomme | |
| Lunker og sætninger | Dybde > 4 cm | m ² | 0 | Max 10 % | |
| Knækkede fliser | Alle | Stk | 23 | Max 25 % | |
| Afskalninger | Alle | Stk | 0 | Max 10 % | |
| Manglende sten og fliser | Alle | Stk | 0 | Må ikke forekomme | |
| Manglende fugemateriale | Dybde > 2 cm | m ² | 0 | Max 2 % | |
| Defekte kantsten (2) | Skadestype 1 | Stk | 2 | Må ikke forekomme | |
| Ujævnt kantstensforløb (3) | Vertikalt > 2 cm | 0 | 0 | Må ikke forekomme | |
| | Horisontalt > 5 cm | 0 | 0 | | |
| Ujævnt kantstensforløb (4) | Bortledning af vand til riste | m | 0 | Ingen opstuvning over kantsten | |
| Skader ved riste, dæksler o.l. | Alle | Stk | 0 | Skal kunne afvande | |
| Noter: | | | | | |
| Trafikklasse | T0 | | | | |
| T0 = | Fortove og cykelstier | | | | |

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|---|---|---|--|
| Vejnavn | Tåstumvænget | | |
| Vejnr. | 7518892.1 | | |
| Start ved | Tåstumvænget til skolen | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>22-05-2024</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto |
| | | | Videoptagelse |
| | | | Andet _____ |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Rist | | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny | 16 |
| | | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | |
| | | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Brønddel | <input type="checkbox"/> Plast | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny | <input type="text" value=""/> stk. plast |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | <input type="text" value="16"/> stk. beton |
| | <input type="checkbox"/> Andet | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |
| | | | |

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
| Vejnavn | Tåstumvænget | | |
| Vejnr. | 7518892.1 | | |
| Start ved | Tåstumvænget til skolen | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>22-05-2024</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto |
| | | | Videoptagelse |
| | | | Andet _____ |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Stikledning | <input type="checkbox"/> Plast | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | |
| | <input type="checkbox"/> Andet | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Drænledning | <input type="checkbox"/> Plast | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny | |
| | <input type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | |
| | <input type="checkbox"/> Andet | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |
| Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------------|
| Vejnavn | Tåstumvænget | | |
| Vejnr. | 7518892.1 | | |
| Start ved | Tåstumvænget til skolen | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer (a) eller (b): | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Er der konstateret trafikfare: | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Påtænkte udbedningsarbejder: | | | |
| Besigtigelse | Dato: | Initialer: JPP | |
| Besigtigelsesform | Visuel | Videoptagelse | Andet _____ |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: _____ | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Rabat/trug: | | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Grøft: | | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|--|
| Vejnavn | Tåstumvænget | | |
| Vejnr. | 7518892.1 | | |
| Start ved | Tåstumvænget til skolen | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Påtænkte udbedningsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>22-05-2024</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto |
| | | | Videoptagelse |
| | | | Andet _____ |
| Beskrivelse af element: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| <input type="checkbox"/> (a) God, som ny | Omfang (%): | <u>75</u> | Bemærkning: |
| <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | | | <u>Skilte og halvdelen af afmærkningen</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | | <u>25</u> | <u>Hajtænder nedslidte</u> |
| Noter: | | | |
| | | | |