

Endelig tilstandsrapport

Alleen syd for Ormslevvej



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Endelig tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/spoergsmaal-og-svar/tilstandsrapporter>

Vejnavn	Alleen syd for Ormslevvej		
Vejnr.	7510137.0		
Start ved	Ormslevvej		
Beskrivelse af vejanlægget	Blind vej mod syd fra Ormslevvej til motorvejen Det vurderes grundet den forhøjede udkørsel at afstigning ikke er nødvendig ved Ormslevvej		
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej		
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☒ Ja ☐ Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> Afskalninger i vejens sydlige ende skal lappes før overdragelse. Aarhus Kommunes bemærkninger: Retablering Retablering ved dæksel i vejens blinde ende bliver færdiggjort med slidlag. Afskalninger i vejens sydlige ende bliver lappet før overdragelse.		
	Dato	29/09/2025	 _____ Underskrift
	Dato		_____ Underskrift

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Alleen syd for Ormslevvej					
Vejnr.	7510137.0					
Start ved	Ormslevvej					
Kørebane:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Fortove / kantsten:						
☐	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Afvanding						
☐	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 4.1
☐	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 4.2
☒	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr						
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.					
		Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold						
☒	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	X

Eftersyn: Bituminøse belægninger

[illegible]

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Alleen syd for Ormslevvej					
Vejnavn	Vejnr.	7510137.0				
Start ved	Ormslevvej					
Areal	4819	m2.				
Vejlængde	799	m.				%
Trafikklasse	T2 let		Levetid ny	25,0	år.	
			Levetid nu	13,4	år.	53,6
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	13,4	år.	53,7
Skadestype Bedømmelse						
	Hvad registreres	Skadens omfang			Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
		Abs. Mål		%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm				2	16,27
		65	m.	8,1		
				af vejens længde		
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger				1,5	0,00
		0	m.	0,0		
				af vejens længde		
Kracleringer	Samlet areal af krakelerede områder	1	m2.	0,0	14	0,29
				af vejens areal		
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	5	m2.	0,1	18	1,87
				af vejens areal		
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30	0,00
				af vejens areal		
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere				17	11,64
		33	m2.	0,7		
				af vejens areal		
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere				1	
		0	m.	0,0		
				af vejens længde		
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	100	m2.	2,1	5	10,38
				af vejens areal		
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	350	m2.	7,3	8	58,10
				af vejens areal		
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	5000	m2.	103,8	1	103,76
				af vejens areal		
	Skadessum total (5)					202,30
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					200,44

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Alleen syd for Ormslevvej				
Vejnr.	7510137.0				
Start ved	Ormslevvej				
Egnethed for nedklassificering:					
Overholder tilstanden af alle elementer krav: ☐ Ja ☐ Nej					
Er der konstateret trafikfarlige forhold? ☐ Ja ☐ Nej					
Påtænkte udbedningsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udføres)					
Besigtigelse	Dato:	17/09/2025		Initialer:	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videooptagelse	Andet _____
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:					
		Sider m fortov/kantsten		Rækker fliser	
Fortovslængde:	0	0	meter	Antal fliser	0 Stk.
Fortovsareal:			0 m2.		
Kantstenslængde:	0	0	meter	Antal kantsten	0 Stk.
Antal nedløbsriste:			0		
År for Etablering (hvis kendt):	_____				
(Evt henvisning til tegning/bilag)					
Klassificering i henhold til trafikbelastning:					
Trafikklasse	T0				
T0 =	Fortove og cykelstier				
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn				
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn				
T2 tung =	10-20 lastbiler på vejen pr. døgn				

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Alleen sydvest for vej				
Vejnr.	751				
Start ved					
Besigtigelse	7/09/2025		Initialer: JPP		
Besigtigelsesform			Videoptagelse Andet		
Skadestyper					Bemærkninger
	Alvorlighed		Krav		
Kanter	Kant > 3 cm		Må ikke forekomme		
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm		10 %		
Knækkede fliser	Alle				
Afskalninger	Alle				
Manglende sten og fliser	Alle	Stk	0		
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2	0		
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	0	0	Må ikke forekomme	
	Horisontalt > 5 cm	0	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk	0	Skal kunne afvande	
Noter: Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Alleen syd for ... levvej											
Vejnr.	7510137											
Start ved	Ormslevvej											
Egnethed for nedklassificering Kan tilstanden af alle elementer (b): ☐ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold? ☐ Ja ☐ Nej												
Påtænkte udbedringsarbejder: 												
Besigtigelse	Dato:	17/	Udført af: JPP									
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto									
Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang: Årstal for etablering: Ukendt (Evt henvisning til tegning/bilag)												
Tilstand: <table border="0"> <tr> <td>Materiale:</td> <td>Tilstand(1):</td> <td>Bemærkning:</td> </tr> <tr> <td>Rist</td> <td> ☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Brønddel</td> <td> ☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig </td> <td> ☐ stk. plast ☐ stk. beton </td> </tr> </table>				Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:	Rist	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		Brønddel	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	☐ stk. plast ☐ stk. beton
Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:										
Rist	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig											
Brønddel	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	☐ stk. plast ☐ stk. beton										
Noter: 												

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Alleen syd for Ormslevvej		
Vejnr.	7510137.0		
Start ved	Ormslevvej		
Egnethed for nedklaskning			
Kan tilstanden af alle stikledninger (a) eller (b):		☐ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfare?		☐ Ja	☐ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	Initialer: JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Videoptagelse Andet
Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering:		Ukendt	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☐ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:		☐ Ja	☐ Nej

Skemaet er ikke relevant for strækningen

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Alleen syd for Ormslevvej		
Vejnr.	7510137.0		
Start ved	Ormslevvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>17/09/2025</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse Andet _____
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		☐ (a) God, som ny ☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Alleen syd for Ormslevvej		
Vejnr.	7510137.0		
Start ved	Ormslevvej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>17/09/2025</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videooptagelse
			Andet _____
Beskrivelse af element:			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
☒ (a) God, som ny	Omfang (%):	Bemærkning:	
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	<u>100</u>	<u>Skilte</u>	
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	_____	_____	
	_____	_____	
Noter:			