


BADEVANDSPROFIL — TANGKROGEN

Klassifikationer 	Aarhus Kommune DKBW nr.: 1937 Badevandet er klassificeret på basis af data fra de sidste 4 år. Da prøvetagningen for Tangkrogen (som badestation) er begyndt i 2024 foreligger der endnu ikke en klassifikation. ★★★ Udemærket ★★ God ★ Tilfredsstillende — Ringe
FYSISKE FORHOLD	
Bredde af stranden	15-25 meter.
Bundforhold i vandet	Sandbund.
Dybdeforhold	2 meter dybdekurven er ca. 150 meter fra strandkanten. Dybdeforholdene er vist på kortet.
Strøm	Der er svag strøm fra vekslende retninger.
Bølger	Der kan forventes, at der i forbindelse med drift af hurtigfærger kan opstå høje bølger, typisk på 50-75 cm over den naturlige bølgehøjde.
Mulige forureningskilder	Ved regn er der mulighed for forhøjede bakterietal, hvilket er forventeligt pga. udløb fra regnvandsudløb og overløb af opspædet spildevand. Udløbene er vist på kortet Hold øje med badevandsvarsling på badevand.dk
Opblomstring af blågrønaler (cyanobakterier)	Kan forekomme ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. Se efter information, der fraråder badning på aarhus.dk.
Opblomstring af makroalger (tang) og/eller fytoplankton	Hvis der er store mængder tang i strandkanten frarådes badning i nærheden af tangen, da her kan dannes giftstoffer i rådne tang, og tang beskytter evt. sygdomsfremkaldende bakterier mod nedbrydning af UV-stråler.
YDERLIGERE INFORMATION	
Oplandet / Baglandet	Stranden er beliggende sydvest for Marselisborg Lystbådehavn. Der er et velplejet græsareal bag stranden med gode opholdsmuligheder. Adgangsmulighed fra parkeringspladsen ved Marselisborg Havnevej.
Ansvarlig Myndighed	Aarhus Kommune Tlf.: +45 89 40 44 00 Kontakt Aarhus Kommune, Teknik og Miljø hvis du observerer unormale forhold i vandet og på stranden, f.eks. lugt, misfarvning, affald, olie, kraftig algevækst samt døde dyr.
Aarhus kommunes hjemmeside	aarhus.dk/badevand

