



27. november 2025
Side 1 af 4

Tilsynsrapport 2025, Hedeskovvej beholderen

Aarhus Kommune har den 26. november 2025 ført tilsyn med Aarhus Vands rentvandsbeholder beliggende på Hedeskovvej 23A, 8520 Lystrup.

Tilsynet blev udført af Pernille Groth, Aarhus Kommune.

Tilstede fra Aarhus Vand Rasmus Bærentzen og Mads Palmelund Johansen.

Hygiejnen er generelt høj. Bygningen, beholderen, installationerne og pumperne er bærer præg af at være driftet professionelt.

Inspektion af rentvandstank

Tanken blev sidst inspiceret den 21. november 2022. Inspektionen blev udført med "undervands-drone". Undervands-droner er ikke i stand til at inspicere over vandoverfladen dvs. den øverste del af tankens væg og loft. AaV vil ved næste inspektion igen benytte sig af dykker.

Af inspektionsrapporten fremgår det, at der er en kalk i vandoverfladen. AaV har fået analyseret kalken, og den stammer fra kondens i loftet. Umiddelbart er der ikke problemer med flowet i tanken, når man kigger på bakteriologiske vandanalyser fra beholderen. Kalken vurderes derfor ikke at være et tegn på kvalitetsproblemer. Tanken skal inspiceres igen i 2027 jf. AaV's egen risikovurdering for beholderinspektioner.

Afspærring af parkeringsområde

AaV oplever problemer med at arealet / parkeringsarealet ved tanken bliver brugt til parkering af trailere, oplag m.v. Senest har en lokal juletræssælger opmagasineret juletræer og pyntegrønt på arealet uden samtykke.

AaV ser derfor ingen anden udvej end at opsætte en bom eller lign. for at forhindre uønsket aktivitet på arealet.

Forsyning i beredskabssituationer

I en beredskabssituation uden strøm er muligt at forsyne forbrugerne fra beholderen ved ren gravitation, og uden brug af pumper. Der er ikke nødforsyning på selve indvindingen. AaV arbejder i øjeblikket på at klarlægge om, og hvor det er muligt at opsætte nødgeneratorer.

Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til fremsendte, er I velkomne til at ringe eller skrive.

Næste ordinære tilsyn er i **2028**.

Med venlig hilsen
Aarhus Kommune

Pernille Groth
Miljøsagsbehandler

Rikke Sørensen (ks)
Geolog

TEKNIK OG MILJØ

By og Natur
Aarhus Kommune

Natur og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 20 56 84 78

Sag: GEO-2025-004299
Dokumentnummer:
15405543

Sagsbehandler:
Pernille Groth



27. november 2025
Side 2 af 4

Tilsynsrapport - beholdere

Kommune:	Aarhus Kommune
Anlæg:	Hedekovvej beholderen, Aarhus Vand
Tilsynsdato:	26. november 2025
Repræsentant for Århus Vand:	Rasmus Bærentzen og Mads Palmelund Johansen
Tilsynsførende:	Pernille Groth, Aarhus Kommune
Bemærkninger:	Beholderen har en kapacitet på 650 m ³ og udgøres af to kamre.





Bygninger og inventar

27. november 2025
Side 3 af 4

Rentvandsbeholder – højdebeholder – vandtårn			
Indhegnet	Ja X	Nej	
Utætheder	Ja	Nej X	
Aflåst dør eller lem	Ja X	Nej	
Ventilationsåbn. beskyttet	Ja X	Nej	
Overløbsrør beskyttet	Ja X	Nej	
Renholdt og ryddeligt	Ja X	Nej	
Bemærkninger: Ingen			
Vedligeholdelsestilstand			
Udv. vedligeholdelse af bygning	God X	Acceptabel	Dårlig
Indv. vedligeholdelse af bygning	God X	Acceptabel	Dårlig
Rentvandspumper Antal: 3 Grundfos CRE32-4-2. 36 m³/t	God X	Acceptabel	Dårlig
Plac. af prøvetagningshane ok	Ja X	Nej	
Hjælpemaskiner f.eks. kompressor	God X	Acceptabel	Dårlig
Vandmålere	God X	Acceptabel	Dårlig
Andre instrumenter, herunder affugter	God X	Acceptabel	Dårlig
Ventiler og styreorganer	God X	Acceptabel	Dårlig
Synlige rør	God X	Acceptabel	Dårlig
El-installation	God X	Acceptabel	Dårlig
Bemærkninger: Overløbsrøret fra beholderen er forsynet med kontraklap.			
Sikkerhedsforhold	Gode X	Acceptable	Dårlige
Bemærkninger:			



27. november 2025
Side 4 af 4



Opmagasinering af juletræer



En af to indgangsdøre til beholder



Prøvetagningshane



Parkeret trailer og opmagasineret juletræer