

BADEVANDSPROFIL — AJSTRUP STRAND

Klassifikationer	Aarhus Kommune DKBW nr.: 1518 Badevandet er klassificeret på basis af data fra de sidste 4 år.  Badevandskvaliteten er udmærket ★★★★ Udmærket ★★★ God ★★ Tilfredsstillende ★ Ringe
BESKRIVELSE AF VAND OG BUNDFORHOLD	
Bredde af stranden	30-40 meter.
Bundforhold i vandet	Overvejende sandbund, men enkelte områder med grus/sten kan forekomme.
Dybdeforhold	2 meter dybdekurven er ca. 200 meter fra strandkanten. Dybdeforholdene er vist på kortet.
Strøm	Der er overvejende nordgående strøm.
Bølger	Det kan forventes, at der i forbindelse med drift af hurtigfærger kan opstå høje bølger, typisk på 50-75 cm over den naturlige bølgehøjde.
Mulige forureningskilder	Enghave bæk, der er et rørført vandløb, udmunder til stranden ved P-pladsen ved svinget på Ajstrup Strandvej (se kort).
Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterier)	Kan forekomme ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. Se efter information, der fraråder badning på aarhus.dk.
Opblomstring af makroalger (tang) og/eller fytoplankton	Hvis der er store mængder tang i strandkanten frarådes badning i nærheden af tangen, da her kan dannes giftstoffer i rådende tang, og tang beskytter evt. sygdomsfremkaldende bakterier mod nedbrydning af UV-stråler.
YDERLIGERE INFORMATION	
Oplandet / Adgang	Oplandet udgøres af et sommerhusområde umiddelbart ovenfor søskrænten. Adgang til stranden kan ske via P-pladsen ved svinget på Ajstrup Strandvej eller via trapper til sommerhusområdet.
Ansvarlig Myndighed	Aarhus Kommune Tlf.: +45 89 40 44 00 Kontakt Aarhus Kommune, Teknik og Miljø hvis du observerer unormale forhold i vandet og på stranden, f.eks. lugt, misfarvning, affald, olie, kraftig algevækst samt døde dyr.
Aarhus kommunes hjemmeside	aarhus.dk/badevand

