

BADEVANDSPROFIL — MOESGÅRD STRAND

Klassifikationer	Aarhus Kommune DKBW nr.: 1057 Badevandet er klassificeret på basis af data fra de sidste 4 år.  Badevandskvaliteten er udmærket ★★★ Udmærket ★★★ God ★ Tilfredsstillende — Ringet
BESKRIVELSE AF VAND OG BUNDFORHOLD	
Bredde af stranden	30-40 meter.
Bundforhold i vandet	Sandbund.
Dybdeforhold	2 meter dybdekurven er ca. 125 meter fra strandkanten. Dybdeforholdene er vist på kortet.
Strøm	Der er overvejende svag nordgående strøm.
Bølger	Det kan forventes, at der i forbindelse med drift af hurtigfærger kan opstå høje bølger, typisk på 50-75 cm over den naturlige bølgehøjde.
Mulige forureningskilder	Giber Å har udløb på den sydlige del af stranden (se kortet).
Opblomstring af blågrønalg (cyanobakterier)	Kan forekomme ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. Se efter information, der fraråder badning på aarhus.dk.
Opblomstring af makroalger (tang) og/eller fytoplankton	Hvis der er store mængder tang i strandkanten frarådes badning i nærheden af tangen, da her kan dannes giftstoffer i rådende tang, og tang beskytter evt. sygdomsfremkaldende bakterier mod nedbrydning af UV-stråler.
YDERLIGERE INFORMATION	
Oplandet / Adgang	Oplandet udgøres af den sydlige del af Marselisborg Skov. Adgang fra Strandskovvej.
Ansvarlig Myndighed	Aarhus Kommune Tlf.: +45 89 40 44 00 Kontakt Aarhus Kommune, Teknik og Miljø hvis du observerer unormale forhold i vandet og på stranden, f.eks. lugt, misfarvning, affald, olie, kraftig algevækst samt døde dyr.
Aarhus kommunes hjemmeside	aarhus.dk/badevand



	Hund ikke tilladt		Punkt for vandprøvetagning		Redningspost
	Til brugte grillbakter og alu-dåser		Offentlig transport		Livredder
	Parkering		Affald		Telefon
	Handicap-faciliteter		Kiosk		Forbindingskasse
	Toilet		Drikkevand		Her opsættes advarsel mod badning