


BADEVANDSPROFIL — RISSKOV STRANDPARK

Klassifikationer 	Aarhus Kommune DKBW nr.: 1933 Badevandet er klassificeret på basis af data fra de sidste 4 år. Da prøvetagningen for Risskov Strandpark (som badestation) er begyndt i 2024 foreligger der endnu ikke en klassifikation. ★★★ Udemærket ★★ God ★ Tilfredsstillende — Ringe
BESKRIVELSE AF VAND OG BUNDFORHOLD	
Bredde af stranden	10 meter.
Bundforhold i vandet	Sandbund.
Dybdeforhold	2 meter dybdekurven er ca. 100 meter fra strandkanten. Dybdeforholdene er vist på kortet.
Strøm	Der er svag strøm hovedsagelig fra sydøst.
Bølger	Det kan forventes, at der i forbindelse med drift af hurtigfærger kan opstå høje bølger, typisk på 50-75 cm over den naturlige bølgehøjde.
Mulige forureningskilder	Ved regn er der risiko for forhøjede bakterier, hvilket er forventeligt pga. udløb fra regnvandsudløb og overløb af opspædet spildevand. Udløbene er vist på kortet. Hold øje med badevandsvarsling på badevand.dk
Opblomstring af blågrønner (cyanobakterier)	Kan forekomme ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. Se efter information, der fraråder badning på aarhus.dk.
Opblomstring af makroalger (tang) og/eller fytoplankton	Hvis der er store mængder tang i strandkanten frarådes badning i nærheden af tangen, da her kan dannes giftstoffer i rådende tang, og tang beskytter evt. sygdomsfremkaldende bakterier mod nedbrydning af UV-stråler.
YDERLIGERE INFORMATION	
Oplandet / Adgang	Stranden er beliggende nord for Risskov, øst for det nedlagte psykiatriske hospital. Der er et velplejet græsareal bag stranden med gode opholdsmuligheder. Adgangsmulighed fra parkeringspladsen ved Rolighedsvej.
Ansvarlig Myndighed	Aarhus Kommune Tlf.: +45 89 40 44 00 Kontakt Aarhus Kommune, Teknik og Miljø hvis du observerer unormale forhold i vandet og på stranden, f.eks. lugt, misfarvning, affald, olie, kraftig algevækst samt døde dyr.
Aarhus kommunes hjemmeside	aarhus.dk/badevand

