


BADEVANDSPROFIL — NORDSMINDE STRAND

Klassifikationer ★★ ★ Udemærket ★★ God ★ Tilfredsstillende — Ringe	Aarhus Kommune DKBW nr.: 1063 Badevandet er klassificeret på basis af data fra de sidste 4 år. Badevandskvaliteten er udmærket 
BESKRIVELSE AF VAND OG BUNDFORHOLD	
Bredde af stranden	10 -30 meter.
Bundforhold i vandet	Sandbund med stenede områder.
Dybdeforhold	2 meter dybdekurven er ca. 50-150 meter fra strandkanten. Dybdeforholdene er vist på kortet.
Strøm	Der er overvejende svag nordgående strøm.
Bølger	Det kan forventes, at der i forbindelse med drift af hurtigfærger kan opstå høje bølger, typisk på 50-75 cm over den naturlige bølgehøjde.
Mulige forureningskilder	Østerlavs Bæk udmunder på stranden. Ved større regnhændelser kan der udledes bakterier til havet. Hold øje med badevandsvarsling på badevand.dk
Opblomstring af blågrønalg (cyanobakterier)	Kan forekomme ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. Se efter information der fraråder badning.
Opblomstring af makroalger (tang) og/eller fytoplankton	Hvis der er store mængder tang i strandkanten frarådes badning i nærheden af tangen da her kan dannes giftstoffer i rådne tang og tang beskytter evt. sygdomsfremkaldende bakterier mod nedbrydning af UV-stråler.
YDERLIGERE INFORMATION	
Oplandet / Baglandet	Baglandet er et græsklædt areal med spredt bevoksning. Arealet plejes ikke. Stranden anvendes især af de lokale sommerhusejere. Adgang fra Strandbovej og Ajstrup Strandvej. Der er gode p-muligheder.
Ansvarlig Myndighed	Aarhus Kommune Tlf.: +45 89 40 44 00 Kontakt Aarhus Kommune, Teknik og Miljø hvis du observerer unormale forhold i vandet og på stranden, f.eks. lugt, misfarvning, affald, olie, kraftig algevækst samt døde dyr.
Vil du på stranden	aarhus.dk/badevand



-  Parkering
-  Punkt for vandprøvetagning
-  Redningspost
-  Til brugte grillbakter og alu-dåser
-  Toilet
-  Offentlig transport
-  Her opsættes advarsel mod badning